
USB
RS485
Power
T+
T-
Fan
Extra
Heater
1B
1A
ICSP
Reset
Analog
I2C
Quadrature